

УТВЕРЖДАЮ

Директор МБОУ СОШ №15 г.Шахты

М.Л. Абрамян

2023г.



**ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ
для инвалидов объекта
и предоставляемых на нем услуг
в сфере образования**

Адрес: Ростовская область г.Шахты, ул. Дачная, 202-а

г.Шахты
2023год

1. Общие сведения об объекте

1.1. Наименование (вид) объекта:

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение г.Шахты Ростовской области «Средняя общеобразовательная Школа №15 имени Д.В. Бобрышева» (Сокращенное - МБОУ СОШ №15 г.Шахты)

1.2. Адрес объекта: 346518 Ростовская область, г. Шахты, ул. Дачная, 202-а

1.3. Сведения о размещении объекта:

- отдельно стоящее здание: - 2 этажа, литер А, в том числе подвальное помещение площадью – 4582 кв.м.

- наличие прилегающего земельного участка (да, нет): 12480 кв.м

1.4. Год постройки здания: новое здание – 2021 год

1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: по согласованию с Департаментом образования г.Шахты

СВЕДЕНИЯ ОБ ОРГАНИЗАЦИИ, РАСПОЛОЖЕННОЙ НА ОБЪЕКТЕ

1.6. Название организации (учреждения), полное юридическое наименование – согласно Уставу:

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение г.Шахты Ростовской области «Средняя общеобразовательная Школа №15 имени Д.В. Бобрышева» (Сокращенное - МБОУ СОШ №15 г.Шахты)

1.7. Юридический адрес организации (учреждения): 346518 Ростовская область, г. Шахты, ул. Дачная, 202-а

1.8. Основание для пользования объектом: постоянное (бессрочное) пользование

1.9. Форма собственности: государственная

1.10. Территориальная принадлежность: муниципальная

1.11. Вышестоящая организация (наименование): Департамент образования г. Шахты

1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты: 346500 Ростовская область, г.Шахты, ул. Советская, 145

2. Характеристика деятельности организации на объекте (по обслуживанию населения)

2.1 Сфера деятельности: образование

2.2 Виды оказываемых услуг: ведение образовательной деятельности

2.3 Форма оказания услуг: на объекте

2.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту: дети

2.5 Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды, передвигающиеся на коляске, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения, нарушениями слуха.

2.6 Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность: 100 чел.

2.7 Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет): да

3. Состояние доступности объекта

3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом

(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта): автобус; наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту: нет

3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1 Расстояние до объекта от остановки транспорта: примерно 30 м.

3.2.2 Время движения (пешком): 1 мин.

3.2.3 Наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути: да

3.2.4 Перекрестки: не регулируемые

3.2.5 Информация на пути следования к объекту: нет

3.2.6 Перепады высоты на пути: бордюры

Их обустройство для инвалидов на коляске: нет

3.3 Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания*

№№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
1.	Все категории инвалидов и МГН	ДУ (К,О,С)
	<i>в том числе инвалиды:</i>	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	ДУ
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ДУ
4	с нарушениями зрения	ДУ
5	с нарушениями слуха	ДУ
6	с нарушениями умственного развития	ДУ

* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№№ п \п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДУ (К,О,С) ДЧ – И (У)
2	Вход (входы) в здание	ДУ (К,О,С)
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДУ (К,О,С)
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДУ (К,О,С)
5	Санитарно-гигиенические помещения	ДУ (К,О,С)
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ДУ (С) ДЧ – И (К,О,)
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДУ (К,О,С)

** Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД – временно недоступно

3.5. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности ОСИ: ДУ (К,О,С, Г,У)

4. Управленческое решение

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта

№№ п \п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Индивидуальные решения с ТСР, текущий ремонт, ситуационная помощь.
2	Вход (входы) в здание	Индивидуальные решения

		с ТСР, текущий ремонт.
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Индивидуальные решения с ТСР, текущий ремонт, ситуационная помощь.
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Индивидуальные решения с ТСР, текущий ремонт,
5	Санитарно-гигиенические помещения	Ситуационная помощь
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	Индивидуальные решения с ТСР, текущий ремонт, ситуационная помощь.
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Индивидуальные решения с ТСР, текущий ремонт, ситуационная помощь.
Все зоны и участки		Индивидуальные решения с ТСР, текущий ремонт, реконструкция, ситуационная помощь.

* - указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

4.2. Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации: свободное, безопасное передвижение обучающихся с ограниченными возможностями по участкам здания с целью полноценного участия в образовательном процессе. Доступно полностью всем.

4.3. Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности): доступно полностью всем.

4.4. Информация размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта РФ, дата

(наименование сайта, портала)

5. Особые отметки

Паспорт сформирован на основании:

1. Акта обследования объекта: № 1 от «29» МАРТА 2023 г.

3. Решения Комиссии _____ от «29» МАРТА 2023 г.

УТВЕРЖДАЮ

Директор МБОУ СОШ №15 г. Шахты



М.Л. Абрамян

«29» марта 2023 года

**АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ
объекта социальной инфраструктуры
К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ**

МБОУ СОШ №15 г.Шахты

«29» марта 2023 г

1. Общие сведения об объекте

- 1.1. Наименование(вид) объекта: **МБОУ СОШ №15 г.Шахты**
 - 1.2. Адрес объекта: **346518 Ростовская область. г. Шахты, ул. Дачная, 202-А**
 - 1.3. Сведения о размещении объекта:
 - отдельно стоящее здание: – 2 этажа, литер А, в том числе подвальное помещение, площадью –**4582 кв.м.**
 - наличие прилегающего земельного участка (да, нет): **12480 кв.м**
 - 1.4. Год постройки здания: **новое здание – 2021год**
 - 1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: **по согласованию с Департаментом образования г.Шахты**
- сведения об организации, расположенной на объекте**
- 1.6. Название организации (учреждения), полное юридическое наименование – согласно Уставу: **муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение г.Шахты Ростовской области «Средняя общеобразовательная школа №15 имени Д.В. Бобрышева» (МБОУ СОШ №15 г.Шахты)**
 - 1.7. Юридический адрес организации (учреждения): **346518 Ростовская область, г. Шахты, ул. Дачная, 202-а**
 - 1.8. Основание для пользования объектом: **постоянное (бессрочное) пользование**
 - 1.9. Форма собственности: **государственная**
 - 1.10. Территориальная принадлежность: **муниципальная**
 - 1.11. Вышестоящая организация: **Департамент образования г. Шахты Ростовской области**
 - 1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты: **346500 Ростовская область, г.Шахты, ул. Советская, 145**

2. Характеристика деятельности организации на объекте

- 2.1. Сфера деятельности: **образование**
- 2.2. Виды оказываемых услуг: **начальное общее, основное общее, среднее (полное) общее образование, дополнительное образование.**
- 2.3. Форма оказания услуг: **на объекте**
- 2.4. Категории обслуживаемого населения по возрасту: **дети**
- 2.5. Категории обслуживаемых инвалидов: **инвалиды, передвигающиеся на коляске, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата, нарушениями зрения, нарушениями слуха, нарушениями умственного развития – нет**
- 2.6. Плановая мощность: **посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность–100 чел.**
- 2.7. Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида: **да**

3. Состояние доступности объекта для инвалидов

- 3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом: **автобус**
наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту: **нет**
- 3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:
- 3.2.1 Расстояние до объекта от остановки транспорта: **30 м**
- 3.2.2 Время движения (пешком): **1 мин.**
- 3.2.3. Наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути - **есть**
- 3.2.4 Перекрестки: **не регулируемые**
- 3.2.5 Информация на пути следования к объекту: **нет**
- 3.2.6 Перепады высоты на пути: **бордюры**
Их обустройство для инвалидов на коляске: **нет**
- 3.3 Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания

№№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
1.	Все категории инвалидов и МГН	ДУ (К,О,С)
	<i>в том числе инвалиды:</i>	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	ДУ
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ДУ
4	с нарушениями зрения	ДУ
5	с нарушениями слуха	ДУ
6	с нарушениями умственного развития	ДУ

* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДУ (К,О,С) ДЧ – И (У)
2	Вход (входы) в здание	ДУ (К,О,С)
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДУ (К,О,С)
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДУ (К,О,С)
5	Санитарно-гигиенические помещения	ДУ (К,О,С)
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ДУ (С) ДЧ – И (К,О)
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДУ (К,О,С)

**Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

3.5. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности ОСИ: ДЧ-И (К,О,С,Г,У)

4. Управленческое решение (проект)

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта:

№ № п \п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Индивидуальные решения с ТСП, текущий ремонт, ситуационная помощь.
2	Вход (входы) в здание	Индивидуальные решения с ТСП, текущий ремонт.
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Индивидуальные решения с ТСП, текущий ремонт, ситуационная помощь.
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Индивидуальные решения с ТСП, текущий ремонт,
5	Санитарно-гигиенические помещения	Ситуационная помощь
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	Индивидуальные решения с ТСП, текущий ремонт, ситуационная помощь.
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Индивидуальные решения с ТСП, текущий ремонт, ситуационная помощь.
8.	Все зоны и участки	Индивидуальные решения с ТСП, текущий ремонт, реконструкция, ситуационная помощь.

* - указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

4.2. Период проведения работ в рамках исполнения: в 2023-2025гг

4.3. Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации: **доступен полностью всем**

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности): **доступен полностью всем**

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть):

4.4.1. согласование на Комиссии _____
(наименование Комиссии по координации деятельности в сфере обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других МГН)

4.4.2. согласование работ с надзорными органами (в сфере проектирования и строительства, архитектуры, охраны памятников, другое - указать)

4.4.3. техническая экспертиза; разработка проектно-сметной документации;

4.4.4. согласование с вышестоящей организацией (собственником объекта);

4.4.5. согласование с общественными организациями инвалидов _____;

4.4.6. другое _____

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта (наименование документа и выдавшей его организации, дата), прилагается

4.5. Информация может быть размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта РФ

(наименование сайта, портала)

5. Особые отметки

ПРИЛОЖЕНИЯ:

Результаты обследования:

- | | |
|--|----------------|
| 1. Территории, прилегающей к объекту | на <u>3</u> л. |
| 2. Входа(входов) в здание | на <u>3</u> л. |
| 3. Путей движения в здании | на <u>3</u> л. |
| 4. Зоны целевого назначения объекта | на <u>3</u> л. |
| 5. Санитарно-гигиенических помещений | на <u>2</u> л. |
| 6. Системы информации (и связи) на объекте | на <u>2</u> л. |









Результаты фото фиксации на объекте _____ на 6 л.
 поэтажные планы, паспорт БТИ _____ на 29 л.
 Другое (в том числе дополнительная информация о путях движения к объекту)

Состав рабочей группы:

Руководитель рабочей группы

Директор МБОУ СОШ №15 г. Шахты _____  М.Л.Абрамян

Члены рабочей группы:

Должность	Подпись	Ф.И.О. работника
Заместитель директора по ВР		С.С.Вержицкая
Заместитель директора по УВР		О.В.Середа
Заведующий хозяйством		О.Е.Черникова
Медицинская сестра		Л.Н.Климова
Педагог- психолог		Ю.Ю.Леонова
Учитель		Н.М.Коценя
Учитель		С.А.Лактионова
Председатель ШГО РОО ВОИ		В.Ю.Сухова

I. Результаты обследования:

1. Территории, прилегающей к зданию (участка)

МБОУ СОШ №15 г. Шахты. 346518 Ростовская область, г. Шахты, ул. Дачная, 202-а
Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
1.1	Вход (входы) на территорию	есть	1	1	Замечаний нет	К,О,С	Не нуждается	-
					Вход не оборудован доступными элементами информации (при закрытой калитке вход сливается с общим фоном ограждения)	С	Выделить калитку по контуру желтым цветом	Работы в порядке текущего ремонта
					Отсутствует кнопка вызова персонала	К,О,С	Установить и обозначить кнопку вызова персонала	Работы в порядке текущего ремонта
1.2	Путь (пути) движения на территории	есть	1,2,3	1,2,3	Нет обозначения направления движения к входу для МГН	все	Обеспечить информационное сопровождение к адаптированному входу	Работы в порядке текущего ремонта
1.3	Лестница (наружная)	есть	2	2	Замечаний нет	К,О,С	Не нуждается	-
1.4	Пандус (наружный)	есть	2,3	2,3	Замечаний нет	К	Не нуждается	-
1.5	Автостоянка и парковка	нет	-	-	-	-	-	-

II. Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Территория, прилегающая к зданию (участка)	ДЧ-В	1	1	Ситуационная помощь

* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

I. Результаты обследования:

2. Входа (входов) в здание

МБОУ СОШ №15 г. Шахты. 346518 Ростовская область, г. Шахты, ул. Дачная, 202-а

Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
2.1	Лестница (наружная)	есть	1	1	Замечаний нет	-	-	-
2.2	Пандус (наружный)	есть	2	2	Установлен для инвалидов – колясочников	К	-	-
2.3.	Входная площадка перед дверью	есть	2	2	Замечаний нет	К,О,С	-	-
2.4.	Дверь (входная)	есть	3	3	Форма двери не является легкоуправляемой, ширина дверного проема – менее 0,9 м, крепление двери не обеспечивает задержку автоматического закрывания, имеется порог. Отсутствуют знаки, обозначающие вход инвалидов и кнопка вызова персонала	К,О,С	Установить кнопки вызова персонала	Работы в порядке текущего ремонта
2.5.	Тамбур	есть	4	4	Замечаний нет	К,О,С, Г,У		

II. Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Вход в здание	ДУ	3	3	Работы в порядке текущего ремонта

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно
**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

I. Результаты обследования:

3. Пути (путей) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации)

МБОУ №46 г. Шахты. 346500 Ростовская область, г. Шахты, ул. Дачная, 202-а
Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
3.1	Лестница (внутри здания)	нет	—	—				
3.2.	Коридор (вестибюль, зона ожидания, галерея, балкон)	есть	3	3	Замечаний нет. Предусмотрено обозначенного места для ожидания инвалида на кресле-коляске	К,О,С, Г,У	Не нуждается	
3.3	Пандус (внутри здания)	нет	—	—	нет	нет	нет	нет
3.4	Лифт пассажирский (или подъемник)	нет	—	—	нет	нет	нет	нет
3.5	Двери	есть	6	6	Отсутствуют нормативные информирующие обозначения помещений, дублированные рельефными знаками.	К,О,С	Разместить информацию с дублированием рельефными знаками со стороны дверной ручки	Работы в порядке текущего ремонта
3.6	Пути эвакуации (в т.ч. зоны безопасности)	есть	1,2	1,2	Замечаний нет.	К,О,С, Г, У	Не нуждается	-

II. Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Пути движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДУ	3, 4	3, 4	Работы в порядке текущего ремонта

* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

I. Результаты обследования:

4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)

Вариант I – зона обслуживания инвалидов

МБОУ СОШ №15 г. Шахты. 346518 Ростовская область, г. Шахты, ул. Дачная, 202-а

Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
4.1	Зальная форма обслуживания	есть	3,4	3,4	Имеются тактильные предупреждающие указатели и контрастно окрашенная поверхность перед дверными проемами, световые маяки на дверных проемах. Не предусмотрено обозначенного места для ожидания инвалида на кресле коляске. Имеются указатели путей эвакуации.	К,О,С, Г,У	Обозначить места ожидания инвалида на кресле коляске.	Работы в порядке текущего ремонта
4.2	Прилавочная форма обслуживания	нет	—	—	нет	нет	нет	нет
4.3	Форма обслуживания с перемещением по маршруту	нет	—	—	нет	нет	нет	нет
4.4	Кабина индивидуального обслуживания	нет	—	—	нет	нет	нет	нет

II. Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДУ (К,О,С,Г,У)	1	1	Работы в порядке текущего ремонта

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно
** указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

I. Результаты обследования:

5. Санитарно-гигиенических помещений

МБОУ СОШ №15 г. Шахты. 346518 Ростовская область, г. Шахты, ул. Дачная, 202-а

Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
5.1	Душевая/ ванная комната	есть	3,6,8	3,6,8	Отсутствуют тактильные таблички с указанием помещения	К,О,Г, С,У		Работы в порядке текущего ремонта
5.2	Бытовая комната (раздевалка)	есть	—	—	Отсутствуют тактильные таблички с указанием помещения			
5.3.	Туалетная комната	есть	—	—	Замечаний нет	К,О,Г, С,У	Не нуждается	Не нуждается

I. Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Санитарно-гигиенические помещения	ДУ (К,О,С,Г,У)	3,6,8	3,6,8	Отсутствуют тактильные таблички с указанием помещения

* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

I. Результаты обследования:

6. Системы информации на объекте

МБОУ СОШ №15 г. Шахты. 346518 Ростовская область, г. Шахты, ул. Дачная, 202-А
Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
6.1	Визуальные средства	есть	7	7	Имеются частично. Отсутствуют тактильные таблички на учебных кабинетах и вспомогательных помещениях.	К,О,С,Г У	Необходимо оборудовать сигнальными устройствами. Установить информационные таблички о путях передвижения, о путях движения, с рельефным изображением	Работы в порядке текущего ремонта
6.2	Акустические средства	нет	7	7	Отсутствуют акустические средства	К,О,С,Г	Необходимо оборудовать сигнальными устройствами	Капитальный ремонт
6.3	Тактильные средства	нет	5	5	Отсутствует тактильная предупреждающая разметка на наружной лестнице, перед входной дверью, в коридоре, перед кабинетом.	К,О,С,Г	Необходимо оборудовать сигнальными устройствами	Работы в порядке текущего ремонта


II. Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Системы информации на объекте	ДЧ-В	5	5	Текущий/капитальный ремонт



* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно


**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

1. Вход на территорию и территория, прилегающая к зданию (участка)





2. Пандус (наружный) и входная площадка перед дверью (спортивный зал, центральный вход, актовый зал),








3. Дверь входная



4. Тамбур




5. Туалетная комната




6. Учебные кабинеты + визуальные средства




7. Раздевалка + душевая



8. Тактильные средства



План первого этажа



№ п/п	Обозначение	Спецификация элементов заполнения дверных проемов	
		Наименование	Кол-во шт.
1		ДВП 1200х2100х18	1
2		ДВП 1200х2100х18	1
3		ДВП 1200х2100х18	1
4		ДВП 1200х2100х18	1
5		ДВП 1200х2100х18	1
6		ДВП 1200х2100х18	1
7		ДВП 1200х2100х18	1
8		ДВП 1200х2100х18	1
9		ДВП 1200х2100х18	1
10		ДВП 1200х2100х18	1
11		ДВП 1200х2100х18	1
12		ДВП 1200х2100х18	1
13		ДВП 1200х2100х18	1
14		ДВП 1200х2100х18	1
15		ДВП 1200х2100х18	1
16		ДВП 1200х2100х18	1
17		ДВП 1200х2100х18	1
18		ДВП 1200х2100х18	1
19		ДВП 1200х2100х18	1
20		ДВП 1200х2100х18	1
21		ДВП 1200х2100х18	1
22		ДВП 1200х2100х18	1
23		ДВП 1200х2100х18	1
24		ДВП 1200х2100х18	1
25		ДВП 1200х2100х18	1
26		ДВП 1200х2100х18	1
27		ДВП 1200х2100х18	1
28		ДВП 1200х2100х18	1
29		ДВП 1200х2100х18	1
30		ДВП 1200х2100х18	1
31		ДВП 1200х2100х18	1
32		ДВП 1200х2100х18	1
33		ДВП 1200х2100х18	1
34		ДВП 1200х2100х18	1
35		ДВП 1200х2100х18	1
36		ДВП 1200х2100х18	1
37		ДВП 1200х2100х18	1
38		ДВП 1200х2100х18	1
39		ДВП 1200х2100х18	1
40		ДВП 1200х2100х18	1
41		ДВП 1200х2100х18	1
42		ДВП 1200х2100х18	1
43		ДВП 1200х2100х18	1
44		ДВП 1200х2100х18	1
45		ДВП 1200х2100х18	1
46		ДВП 1200х2100х18	1
47		ДВП 1200х2100х18	1
48		ДВП 1200х2100х18	1
49		ДВП 1200х2100х18	1
50		ДВП 1200х2100х18	1
51		ДВП 1200х2100х18	1
52		ДВП 1200х2100х18	1
53		ДВП 1200х2100х18	1
54		ДВП 1200х2100х18	1
55		ДВП 1200х2100х18	1
56		ДВП 1200х2100х18	1
57		ДВП 1200х2100х18	1
58		ДВП 1200х2100х18	1
59		ДВП 1200х2100х18	1
60		ДВП 1200х2100х18	1
61		ДВП 1200х2100х18	1
62		ДВП 1200х2100х18	1
63		ДВП 1200х2100х18	1
64		ДВП 1200х2100х18	1
65		ДВП 1200х2100х18	1
66		ДВП 1200х2100х18	1
67		ДВП 1200х2100х18	1
68		ДВП 1200х2100х18	1
69		ДВП 1200х2100х18	1
70		ДВП 1200х2100х18	1
71		ДВП 1200х2100х18	1
72		ДВП 1200х2100х18	1
73		ДВП 1200х2100х18	1
74		ДВП 1200х2100х18	1
75		ДВП 1200х2100х18	1
76		ДВП 1200х2100х18	1
77		ДВП 1200х2100х18	1
78		ДВП 1200х2100х18	1
79		ДВП 1200х2100х18	1
80		ДВП 1200х2100х18	1
81		ДВП 1200х2100х18	1
82		ДВП 1200х2100х18	1
83		ДВП 1200х2100х18	1
84		ДВП 1200х2100х18	1
85		ДВП 1200х2100х18	1
86		ДВП 1200х2100х18	1
87		ДВП 1200х2100х18	1
88		ДВП 1200х2100х18	1
89		ДВП 1200х2100х18	1
90		ДВП 1200х2100х18	1
91		ДВП 1200х2100х18	1
92		ДВП 1200х2100х18	1
93		ДВП 1200х2100х18	1
94		ДВП 1200х2100х18	1
95		ДВП 1200х2100х18	1
96		ДВП 1200х2100х18	1
97		ДВП 1200х2100х18	1
98		ДВП 1200х2100х18	1
99		ДВП 1200х2100х18	1
100		ДВП 1200х2100х18	1

№ п/п	Наименование	Единица измерения	Кол-во
1	ДВП 1200х2100х18	шт.	1
2	ДВП 1200х2100х18	шт.	1
3	ДВП 1200х2100х18	шт.	1
4	ДВП 1200х2100х18	шт.	1
5	ДВП 1200х2100х18	шт.	1
6	ДВП 1200х2100х18	шт.	1
7	ДВП 1200х2100х18	шт.	1
8	ДВП 1200х2100х18	шт.	1
9	ДВП 1200х2100х18	шт.	1
10	ДВП 1200х2100х18	шт.	1
11	ДВП 1200х2100х18	шт.	1
12	ДВП 1200х2100х18	шт.	1
13	ДВП 1200х2100х18	шт.	1
14	ДВП 1200х2100х18	шт.	1
15	ДВП 1200х2100х18	шт.	1
16	ДВП 1200х2100х18	шт.	1
17	ДВП 1200х2100х18	шт.	1
18	ДВП 1200х2100х18	шт.	1
19	ДВП 1200х2100х18	шт.	1
20	ДВП 1200х2100х18	шт.	1
21	ДВП 1200х2100х18	шт.	1
22	ДВП 1200х2100х18	шт.	1
23	ДВП 1200х2100х18	шт.	1
24	ДВП 1200х2100х18	шт.	1
25	ДВП 1200х2100х18	шт.	1
26	ДВП 1200х2100х18	шт.	1
27	ДВП 1200х2100х18	шт.	1
28	ДВП 1200х2100х18	шт.	1
29	ДВП 1200х2100х18	шт.	1
30	ДВП 1200х2100х18	шт.	1
31	ДВП 1200х2100х18	шт.	1
32	ДВП 1200х2100х18	шт.	1
33	ДВП 1200х2100х18	шт.	1
34	ДВП 1200х2100х18	шт.	1
35	ДВП 1200х2100х18	шт.	1
36	ДВП 1200х2100х18	шт.	1
37	ДВП 1200х2100х18	шт.	1
38	ДВП 1200х2100х18	шт.	1
39	ДВП 1200х2100х18	шт.	1
40	ДВП 1200х2100х18	шт.	1
41	ДВП 1200х2100х18	шт.	1
42	ДВП 1200х2100х18	шт.	1
43	ДВП 1200х2100х18	шт.	1
44	ДВП 1200х2100х18	шт.	1
45	ДВП 1200х2100х18	шт.	1
46	ДВП 1200х2100х18	шт.	1
47	ДВП 1200х2100х18	шт.	1
48	ДВП 1200х2100х18	шт.	1
49	ДВП 1200х2100х18	шт.	1
50	ДВП 1200х2100х18	шт.	1
51	ДВП 1200х2100х18	шт.	1
52	ДВП 1200х2100х18	шт.	1
53	ДВП 1200х2100х18	шт.	1
54	ДВП 1200х2100х18	шт.	1
55	ДВП 1200х2100х18	шт.	1
56	ДВП 1200х2100х18	шт.	1
57	ДВП 1200х2100х18	шт.	1
58	ДВП 1200х2100х18	шт.	1
59	ДВП 1200х2100х18	шт.	1
60	ДВП 1200х2100х18	шт.	1
61	ДВП 1200х2100х18	шт.	1
62	ДВП 1200х2100х18	шт.	1
63	ДВП 1200х2100х18	шт.	1
64	ДВП 1200х2100х18	шт.	1
65	ДВП 1200х2100х18	шт.	1
66	ДВП 1200х2100х18	шт.	1
67	ДВП 1200х2100х18	шт.	1
68	ДВП 1200х2100х18	шт.	1
69	ДВП 1200х2100х18	шт.	1
70	ДВП 1200х2100х18	шт.	1
71	ДВП 1200х2100х18	шт.	1
72	ДВП 1200х2100х18	шт.	1
73	ДВП 1200х2100х18	шт.	1
74	ДВП 1200х2100х18	шт.	1
75	ДВП 1200х2100х18	шт.	1
76	ДВП 1200х2100х18	шт.	1
77	ДВП 1200х2100х18	шт.	1
78	ДВП 1200х2100х18	шт.	1
79	ДВП 1200х2100х18	шт.	1
80	ДВП 1200х2100х18	шт.	1
81	ДВП 1200х2100х18	шт.	1
82	ДВП 1200х2100х18	шт.	1
83	ДВП 1200х2100х18	шт.	1
84	ДВП 1200х2100х18	шт.	1
85	ДВП 1200х2100х18	шт.	1
86	ДВП 1200х2100х18	шт.	1
87	ДВП 1200х2100х18	шт.	1
88	ДВП 1200х2100х18	шт.	1
89	ДВП 1200х2100х18	шт.	1
90	ДВП 1200х2100х18	шт.	1
91	ДВП 1200х2100х18	шт.	1
92	ДВП 1200х2100х18	шт.	1
93	ДВП 1200х2100х18	шт.	1
94	ДВП 1200х2100х18	шт.	1
95	ДВП 1200х2100х18	шт.	1
96	ДВП 1200х2100х18	шт.	1
97	ДВП 1200х2100х18	шт.	1
98	ДВП 1200х2100х18	шт.	1
99	ДВП 1200х2100х18	шт.	1
100	ДВП 1200х2100х18	шт.	1

№ п/п	Наименование	Единица измерения	Кол-во
1	ДВП 1200х2100х18	шт.	1
2	ДВП 1200х2100х18	шт.	1
3	ДВП 1200х2100х18	шт.	1
4	ДВП 1200х2100х18	шт.	1
5	ДВП 1200х2100х18	шт.	1
6	ДВП 1200х2100х18	шт.	1
7	ДВП 1200х2100х18	шт.	1
8	ДВП 1200х2100х18	шт.	1
9	ДВП 1200х2100х18	шт.	1
10	ДВП 1200х2100х18	шт.	1
11	ДВП 1200х2100х18	шт.	1
12	ДВП 1200х2100х18	шт.	1
13	ДВП 1200х2100х18	шт.	1
14	ДВП 1200х2100х18	шт.	1
15	ДВП 1200х2100х18	шт.	1
16	ДВП 1200х2100х18	шт.	1
17	ДВП 1200х2100х18	шт.	1
18	ДВП 1200х2100х18	шт.	1
19	ДВП 1200х2100х18	шт.	1
20	ДВП 1200х2100х18	шт.	1
21	ДВП 1200х2100х18	шт.	1
22	ДВП 1200х2100х18	шт.	1
23	ДВП 1200х2100х18	шт.	1
24	ДВП 1200х2100х18	шт.	1
25	ДВП 1200х2100х18	шт.	1
26	ДВП 1200х2100х18	шт.	1
27	ДВП 1200х2100х18	шт.	1
28	ДВП 1200х2100х18	шт.	1
29	ДВП 1200х2100х18	шт.	1
30	ДВП 1200х2100х18	шт.	1
31	ДВП 1200х2100х18	шт.	1
32	ДВП 1200х2100х18	шт.	1
33	ДВП 1200х2100х18	шт.	1
34	ДВП 1200х2100х18	шт.	1
35	ДВП 1200х2100х18	шт.	1
36	ДВП 1200х2100х18	шт.	1
37	ДВП 1200х2100х18	шт.	1
38	ДВП 1200х2100х18	шт.	1
39	ДВП 1200х2100х18	шт.	1
40	ДВП 1200х2100х18	шт.	1
41	ДВП 1200х2		